

KX-HDV230N ファームウェア

リリースノート

ファームウェアバージョン : Ver 06.003

※Ver06.000 との差分を記述しています

機能追加/改善

1. SIP REGISTER が更新できない場合でも通話継続可能な設定に対応 (ただし UDP 使用時のみ)

問題改善

1. IP アドレス重複時、大量のパケットを送出し続けることがある
2. CONFIRMATION_TONE5_FRQ に” 0” が設定できない
3. マニュアル記載内容誤りの修正
4. 複数回線同時着信後の着信キャンセルで「不在着信」の表示が残る場合がある
5. 端末 WEB の USER 権限の初期パスワード設定時、画面表示されない場合がある