
◆ 6.12 → 6.13 変更点一覧

- 以下の不具合に対応いたしました。
 - ◇他 マイナーバグを修正しました。

◆ 6.11 → 6.12 変更点一覧

- KV-S2048CNに対応いたしました。

◆ 6.10 → 6.11 変更点一覧

- 新モデルKV-S5076HN/KV-S5046HNに対応いたしました。
- [ローラー注意設定] ボタンを [ローラーメンテナンス] ボタンに名称を変更しました。
 - ローラーメンテナンス画面で、カウンターの変更/初期化を行います。
 - ローラー清掃/ローラー交換のメッセージ表示制御をできるようになりました。

◆ 6.8 → 6.10 変更点一覧

- 新モデルKV-S1026C/15Cに対応いたしました。
- 最新版のダウンロードページを開くためのボタンを追加しました。
- スキャナーのログ情報ファイルを保存するためのボタンを追加しました。
- ローラー交換時のメッセージにローラー交換キットの品番を追加しました。
- 対応OSが変更になりました。
 - 追加対応OS : Windows (R) XP 64bit, Windows Server (R) 2003,
Windows Server (R) 2008, Windows Server (R) 2012

◆ 6.6 → 6.8 変更点一覧

- 新モデルKV-S1065C/46Cに対応いたしました。
- ログファイルの出力先フォルダーを変更しました
"High Speed Scanner" → "Document Scanner"

◆ 6.6.0.12 → 6.6.0.13 変更点一覧

- KV-S5055C接続時の「ファイル保存」情報に待機センサーの設定値出力を追加しました。

◆ 6.5 → 6.6 変更点一覧

- 新モデルKV-S5055Cに対応いたしました。
 - ヘルプファイルの形式をPDFからHTMLに変更しました。
-
-

◆ 6.4.0.12 → 6.5.0.1 変更点一覧

- 事業統合に伴いソフトウェアのインストール時などに表示される社名を「パナソニックシステムネットワークス株式会社」に変更しました。
 - KV-S1025CNの給紙、リタードローラー材質変更に伴いローラー交換枚数が変わりました。材質変更後は給紙ローラー、リタードローラー共に100,000枚で交換注意のメッセージを表示します。
 - 他 マイナーバグを修正しました。
-
-

◆ 6.2.0.5 → 6.4.0.12 変更点一覧

- KV-S1045CN に対応いたしました。
-
-

◆ 6.0.0.24 → 6.2.0.5 変更点一覧

- KV-S7075CN に対応いたしました。
-
-

◆ 5.1.0.9 → 6.0.0.24 変更点一覧

- Windows Vista(R) (64bit版) に対応いたしました。
 - KV-S4085CWN/KV-S4065CWN に対応いたしました。
 - ローラー清掃や交換時のメッセージ内容を、「警告」から「注意」に変更いたしました。
 - スキャナーのエラーや注意表示時に、イラスト付きのダイアログでお知らせすることができるようになりました。
-
-

◆ 4.1.0.5 → 5.1.0.9 変更点一覧

- Windows Vista(R) (32bit版) に対応いたしました。
- 以下のWindowsへの対応を終了いたしました。これらのWindowsをお使いの場合は、旧バージョンをご利用ください。
 - ◇Windows 95, Windows 98, Windows Me, WindowsNT 4.0
- 以下の機種への対応を終了いたしました。これらの機種をお使いの場合は、旧バージョン

ンをご利用ください。
・KV-S2045CN/KV-S2025CN

◆ 4.0.0.35 → 4.1.0.5 変更点一覧

○KV-S2048CN に対応いたしました。

◆ 3.1.0.4 → 4.0.0.35 変更点一覧

○KV-S1025CN/KV-S1020CN に対応いたしました。

○パーソナルコンピューターのタスクトレイに常駐し、スキャナーのエラーや警告を常時お知らせすることができるようになりました。
