

KX-HDV130N ファームウェア

リリースノート

ファームウェアバージョン : Ver 06.000

※Ver05.110 との差分を記述しています。

機能追加/改善

1. 非通知着信の理由別表示を追加
(現仕様表示「匿名着信」or 新仕様表示「非通知」「非通知(表示圏外)」「公衆電話」)
2. 非通知着信拒否機能の改善 (新仕様表示「非通知」のみ着信拒否)
3. サバイバル機能 (通信障害発生時にサバイバル用 SIP サーバに迂回して電話サービスを継続)
4. フェイルオーバー機能強化 (エラーコード指定やランダムタイマーでの動作対応)

問題改善

1. [不在着信] リストが「未登録」でも「不在着信」と表示するケースがある
2. 複数回線同時の着信キャンセルで「不在着信」の表示が残るケースがある
3. Web UI の保守画面、「診断」「APPLLOG」メニューで画面が真っ白になることがある
(同一画面上で2回以上[エクスポート]を実施、等で)
4. 内線番号への着信で、ラインボタンの着信音が鳴動するケースがある
(例 : 内線番号 900・ラインボタン番号 9001)
5. [ヘッドセット]を押下後、フレキシブルキー[パーク保留解除(=特番発信)割当]の押下で発信すると、ヘッドセット発信でなくスピーカホン発信になる
6. SIP-TLS で接続できない場合がある
7. SIP の INFO メッセージを受信すると、通話が切断されることがある