
◆ 5.2 → 5.3 変更点一覧

- 対応機種を追加しました。
追加対応機種: KV-S2087
 - 対応OSが変更になりました。
追加対応OS: Windows(R) 10
-
-

◆ 5.1 → 5.2 変更点一覧

- 他 マイナーバグを修正しました。
-
-

◆ 5.0 → 5.1 変更点一覧

- KV-S5076HN/KV-S5046HNに対応しました。
-
-

◆ 4.7 → 5.0 変更点一覧

- KV-S1026CN/KV-S1015CNに対応しました。
 - 対応OSが変更になりました。
追加対応OS: Windows(R) XP 64bit, Windows Server(R) 2003,
Windows Server(R) 2008, Windows Server(R) 2012
-
-

◆ 4.6 → 4.7 変更点一覧

- KV-S1065C/46Cに対応しました。
 - 設定ファイルの出力先フォルダーを変更しました
"High Speed Scanner" → "Document Scanner"
-
-

◆ 4.5.0.6 → 4.6 変更点一覧

- 新モデルKV-S5055Cに対応いたしました。
 - ヘルプファイルの形式をPDFからHTMLに変更しました。
-
-

◆ 4.5.0.5 → 4.5.0.6 変更点一覧

- 事業統合に伴いソフトウェアのインストール時などに表示される社名を「パナソニック システムネットワークス株式会社」に変更しました。
 - 他 マイナーバグを修正しました。
-
-

◆ 4.4.0.1 → 4.5.0.4 変更点一覧

○KV-S1045CN に対応いたしました。

◆ 4.2.0.5 → 4.4.0.1 変更点一覧

○KV-S7075CN に対応いたしました。

◆ 4.0.0.3 → 4.2.0.5 変更点一覧

○Windows Vista(R) (64bit版) に対応いたしました。
○KV-S4065CWN/KV-S4085CWN に対応いたしました。

◆ 3.4.0.13 → 4.0.0.3 変更点一覧

○Windows Vista(R) (32bit版) に対応いたしました。
○以下のWindowsへの対応を終了いたしました。これらのWindowsをお使いの場合は、旧バージョンをご利用ください。
◇Windows 95, Windows 98, Windows Me, WindowsNT 4.0
○以下の機種への対応を終了いたしました。これらの機種をお使いの場合は、旧バージョンをご利用ください。
・KV-SS905CN

◆ 3.2.0.1 → 3.4.0.13 変更点一覧

○KV-S1025CN/KV-S1020CN に対応いたしました。
○シミュレーション画像スキャン時に解像度を選択できるようになりました。
シミュレーション画像の解像度を実際にスキャンする画像の解像度を合わせると、良好なドロップアウト結果が得られます。
○スタートメニューからの起動を廃止しました。
MCDユーティリティーはRTIV,TWAINアプリケーション,ISISアプリケーションの読取条件ダイアログからのみ起動できます。
