

対象機種 : KV-S7065CN

◆ 9.1 → 9.2 変更点一覧

- マルチクロップ時のドキュメント間隔指定ができるようになりました。
- スキャンがストップできないことがある不具合を対策しました。

◆ 9.0→ 9.1 変更点一覧

- 境界削除機能の改善を行いました。
- 以下の不具合修正を行いました。
 - ◇カスタマイズダイアログに小数点を入力できない言語がある。
 - ◇傾き補正機能が正常に動作しない場合がある。
- その他、マイナーバグを修正しました。

◆ 8.3 ->9.0 変更点一覧

- ヘルプに対応しました。

◆ 8.20-> 8.30 変更点一覧

- 事業統合に伴いソフトウェアのインストール時などに表示される社名を「パナソニックシステムネットワークス株式会社」に変更しました。
- JPEG圧縮、TIFF圧縮のファイル転送をサポートいたしました。
- 以下の不具合に対応いたしました。
 - ◇両面合成機能が正常に動作しない場合がある。

◆ 8.00 -> 8.20 変更点一覧

- 「原稿方向補正」機能、「背景白化」機能、「境界削除幅設定/影消し幅設定」機能をサポートしました。
- 以下の不具合に対応いたしました。
 - ◇UIモードではない時に、一瞬UI画面が表示される。

◆ 7.00 -> 8.00 変更点一覧

- 「ページ分割」、「マルチクロップ」をサポートしました。

◆ 6.00 → 7.00 変更点一覧

○Windows Vista(R) (64bit版) に対応いたしました。

◆ 5.00 → 6.00 変更点一覧

○「パンチ穴除去」に対応いたしました。

◆ 4.01 → 5.00 変更点一覧

○Windows Vista(R) (32bit版) に対応いたしました。

○以下のWindowsへの対応を終了いたしました。これらのWindowsをお使いの場合は、旧バージョンをご利用ください。

◇Windows 98, Windows Me, WindowsNT 4.0

○「バージョン情報」の「詳細情報」の表示に対応いたしました。

○「両面合成」機能に「原稿サイズ制限」が追加になりました。

○「白黒/カラー自動」と「両面合成」との同時使用が可能になりました。

○「空白ページ削除」と「両面合成」との同時使用が可能になりました。

ただし、空白ページ削除された場合は、両面合成されません。

◆ 4.00 → 4.01 変更点一覧

○以下の不具合に対応いたしました。

◇「両面合成」機能が正しく動作しないことがある。

◆ 3.03 → 4.00 変更点一覧

○[画像タイプ]の[白黒 & グレー]、[白黒 & カラー]に対応いたしました。

一つの読み取り面に対して、複数の画像を出力する機能です。

○表裏面を合成して、1頁の画像データとして読み取る「両面合成」をサポートしました。

○「原稿領域自動切出し」や「傾き補正」の指定時にも、「セパレーションシート」を利用できるようにしました。

○原稿領域自動切出し時に、最大原稿サイズを指定することにより読み取り速度の低下を防止する、「最大原稿サイズ指定」機能をサポートしました。

○両面原稿のタイプにより裏面を180度回転する「両面原稿タイプ」をサポートしました。

○カラー原稿に対して一定の背景色を検出し、背景部分の色むらを検出した色で均一化することにより、画質をきれいにし、画像ファイルの圧縮効率を高められる、「背景均一化」をサポートしました。

○[画像タイプ]が[白黒／カラー自動]の場合に、[白黒／カラー解像度の割合]の指定に対

応しました。

- 「回転」に対応いたしました。
 - 用紙最大長さを1016mm(40inch)まで指定できるようにしました。従来は、635mm(25inch)までしか指定できませんでした。
-
-

◆ 2.02 → 3.03 変更点一覧

○以下の不具合に対応いたしました。

- ◇コントロールシートで変更された読み取り条件が、読み取り条件パネルの設定に反映されないことがある。
 - ◇表面のドロップアウトカラーの設定が、裏面の読み取りに適用されてしまう場合がある。
 - ◇[搬送]タブ中の[手差しモード]を設定時に[傾き補正]を指定すると、スキャンした画像が正しくないことがある。
 - ◇画像タイプを変更するコントロールシート検出時に、インプリンタの開始番号自動更新が正しく行われない。
 - ◇インプリンタが有効でない場合に、開始番号が更新されてしまうことがある。
 - ◇日本語以外の特定の言語のWindowsで、「カスタムサイズ」／「カスタムガンマ」のダイアログが開けない。
-
-

◆ 2.00 → 2.02 変更点一覧

○以下の不具合に対応いたしました。

- ◇インプリンタの開始番号自動更新が正しく行われない。
 - ◇空白ページスキップで、最終ページが空白ページの場合に、「原稿がありません」のエラーが表示される。
 - ◇[搬送]タブ中の[先読みしない(一枚ずつスキャン)]をオンにした状態で、セパレーションシートをスキップした場合、スキャン画像が正しくないことがある。
 - ◇一枚目の画像タイプを変更するコントロールシートをスキップした場合、以降の原稿を読み込まない。
-
-

◆ 1.01 → 2.00 変更点一覧

○[画像タイプ]の[白黒/カラー自動判別]に、「地色無視機能」を追加しました。

色付き用紙に黒色で印刷された原稿を、白黒原稿と判別する機能です。

○「先読みしない(一枚ずつスキャン)」に対応いたしました。

[ページ]を[連続]に設定した場合に、先読みせずに一枚ずつ読み取る機能です。

○高速モード(JPEG圧縮転送)時に、JPEG品質の設定が可能になりました。

○画像タイプが256階調グレーの場合に、カラードロップアウトの利用が可能となりました。

○以下の不具合に対応いたしました。

◇Windows XP(ビジュアルスタイル)にて、メインダイアログのボタン処理がマウスの選択で実行されない。

◇一部のアプリケーションからモノクロ二値モードやグレースケールモードでスキャンした場合に、画像が回り込むことがある。

=====